

Прайс на ремонт насоса Grundfos SEG.40.31.E.EX; SEG.50.31.E.EX артикул 96878519

исполнение AUTOADAPT включает в себя встроенный контроллер

Мощность P2 - 3.1 кВт / P1 - 3.7 кВт

Масса - 82 кг

Фаза - 3

Требуется выпрессовка статора - да

Материал корпуса статора - чугун

N	Наименование работ	Стоимость, руб. без НДС
1	Диагностика	3500
2	Капитальный ремонт	28000
3	Замена подшипников вала	12000
4	Обслуживание агрегата	7000
5	Обслуживание или ремонт только гидравлической части насоса или замена рабочего колеса	3500

Подробное описание видов работ находится по [ссылке Регламенты работ](#)

N	Дополнительные работы	Стоимость, руб. без НДС
1	Восстановление посадочных мест подшипников	3000
2	Очистка агрегата перед ремонтом (при сильном загрязнении)	850
3	Токарные/сварные работы	от 1300

N	Запчасти	кол-во	ед. изм.	Цена за ед.изм. без НДС	Стоимость, руб. без НДС
1	Комплект подшипников вала	1	комплект	5000	5000
2	Ремкомплект уплотнения вала первичный	1	комплект	6000	6000
5	Масло для масляной камеры (имп. Произв)	0,4	литр	400	160
6	Масло тип Ondina X 420	0,4	литр	4500	1800
7	Кольца уплотнительные комплект			-	-

"Ремгвардия" - ремонт насосов, электродвигателей

Москва, 3-й Угрешский проезд, 15

Тел.: 8-968-042-31-51

[remgvard@gmail.com](mailto:remgvard@gmail.com)

<https://remgvard.ru>